



Z P R Á V A č. : 5940 / 01 / KZ / 2019

o zkoušce hloubky makrotextury

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky : **Značky Morava a.s.**
Čs. Armády 1112/27a. 794 01 Krnov
Stavba : -
Objekt : -
Konstrukce : **TYREGRIIP - bezpečnostní protismyková úprava vozovky**

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :

Zkouška provedena dle : **ČSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou**

Datum zkoušky: 12.11.2019 Klimatické podmínky : interiér, 22°C
Zkoušku provedl: Michal Švec
Zkušební zařízení: normový materiál frakce 0,180 - 0,250 mm o objemu 25000 mm³

Výsledky zkoušek :

Č. místa měření	Aritmetický průměr plochy D (mm)	Střední hl. makrotextury TD (mm)	Průměrná hl. makrotextury (mm)	Popis polohy zkoušeného místa
1	148	1,46	1,54	betonová dlaždice 300x300x40 mm
2	139	1,65		betonová dlaždice 300x300x40 mm
3	146	1,49		betonová dlaždice 300x300x40 mm

Poznámka :

Zprávu zpracoval : Ing. Zbyněk Jež
V Brně dne : 13.11.2019



Ing. Zbyněk Jež
technický vedoucí pracoviště