



QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Pracoviště č. 01: Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy



Z P R Á V A č. : 5093 / 01 / KAM / 2019

o zkoušce kameniva

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **Značky Morava a.s.**
Čs. Armády 1112/27a. 794 01 Krnov
Druh kameniva : kamenivo do bezpečnostní povrchové úpravy vozovky TYREGrip
Stavba : -
Objekt : -
Místo odebrání : -
Datum odebrání : -
Odebral : objednatel
Množství : cca 5 kg
Účel zkoušky : kontrolní
Dodáno do zkušebny dne : 7.11.2019

Charakteristiky vzorkování :

Vzorkování bylo provedeno zákazníkem.

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristiky zkoušky :


Zkouška provedena dle : ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva
Část 1 : Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

Datum zkoušek : 11.11.2019
Zkoušku provedl : Ing. Tomáš Pospíšil
Sítový rozbor proveden : proséváním

VÝSLEDEK ZKOUŠKY:

Síta (mm)	dno	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	125
Zbytek (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3	47,9	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propad cel. (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	51,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Křivka zrnitosti



Nadsítný zbytek : 0,0 %
 Podsítný zbytek : -
 Obsah jemných částic : 0,0 %
 Vlhkost při odběru : -
 Poznámka :

Objemová hmotnost zrn : -
 Nasákavost : -
 Tvarový index > 3 : -
 Podíl ostrohranných zrn : -

V Brně dne : 12.11.2019

Rozdělovník :

2 x Značky Morava a.s.

1 x AZL QUALIFORM, a.s.



Ing. Zbyněk Jež
 technický vedoucí pracoviště