

PROTOKOL č. 0001-BPU/2021

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1 příloha C ,a TP 70 kap7)


Objednatel : Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt : Recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ - vzorek: R100
Typ vzorku : Mikrokoberec na kachli

Počasí : Polojasno
Datum zkoušky : 10.2.2021
Teplota, vlhkost : 21,7 °C, 27 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Barva	Hodnoty měření		
	x	y	β
Červená	0,480	0,336	0,057



Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3

Nejistota měření $U = 4\%$, je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$ s pravděpodobností pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:

Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -

PROTOKOL č. 0002-BPU/2021

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1 příloha C ,a TP 70 kap7)


Objednatel : Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt : Recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ - vzorek: R80N20
Typ vzorku : Mikrokoberec na kachli

Počasí : Polojasno
Datum zkoušky : 10.2.2021
Teplota, vlhkost : 21,7 °C, 27 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Barva	Hodnoty měření		
	x	y	β
Červená	0,479	0,336	0,060



Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3

Nejistota měření $U = 4\%$, je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$ s pravděpodobností pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:

Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -

PROTOKOL č. 0003-BPU/2021

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1 příloha C ,a TP 70 kap7)


Objednatel : Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt : Recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ - vzorek: R60N40
Typ vzorku : Mikrokoberec na kachli

Počasí : Polojasno
Datum zkoušky : 10.2.2021
Teplota, vlhkost : 21,7 °C, 27 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Barva	Hodnoty měření		
	x	y	β
Červená	0,479	0,336	0,061



Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3

Nejistota měření $U = 4\%$, je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$ s pravděpodobností pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:

Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -

PROTOKOL č. 0004-BPU/2021

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1 příloha C ,a TP 70 kap7)


Objednatel : Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt : Recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ - vzorek: R40N60
Typ vzorku : Mikrokoberec na kachli

Počasí : Polojasno
Datum zkoušky : 10.2.2021
Teplota, vlhkost : 21,7 °C, 27 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Barva	Hodnoty měření		
	x	y	β
Červená	0,481	0,336	0,061



Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3

Nejistota měření $U = 4\%$, je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$ s pravděpodobností pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

Dne: 26.2.2021

- konec protokolu -

PROTOKOL č. 0005-BPU/2021

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1 příloha C ,a TP 70 kap7)


Objednatel : Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt : Recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ - vzorek: R20N80
Typ vzorku : Mikrokoberec na kachli

Počasí : Polojasno
Datum zkoušky : 10.2.2021
Teplota, vlhkost : 21,7 °C, 27 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Barva	Hodnoty měření		
	x	y	β
Červená	0,482	0,337	0,063



Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3

Nejistota měření $U = 4\%$, je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$ s pravděpodobností pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:

Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -

PROTOKOL č. 0006-BPU/2021

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1 příloha C ,a TP 70 kap7)


Objednatel : Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt : Recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ - vzorek: N100
Typ vzorku : Mikrokoberec na kachli

Počasí : Polojasno
Datum zkoušky : 10.2.2021
Teplota, vlhkost : 21,7 °C, 27 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Barva	Hodnoty měření		
	x	y	β
Červená	0,488	0,337	0,062



Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3

Nejistota měření $U = 4\%$, je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$ s pravděpodobností pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

Dne: 26.2.2021

- konec protokolu -