L 1211	**Stanovení přilnavosti BPU k podkladu** ČSN73 6242 (příloha B) Protokol o zkoušce č.: **114/21/ZB**	list 1/1 Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: Kontrolní zkoušky kameniva a protismykové vlastnosti

Zkoušeno dne: 8.3.2021

1. Zkušební metody a postupy:

ČSN 73 6242 (Příloha B) Stanovení přilnavosti vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev

2. Zkušební zařízení:

Odtrhoměr Dyna. Zkušební zařízení byla řádně kalibrována.

3. Zkušební pomůcky:

Lepidlo, zkušební terče, silikonový kartáč.

4. Údaje o zkoušení:

Zkušební místa pro provedení zkoušky byla zvolena zástupcem laboratoře.
Na zkušební místo očištěné silikonovým kartáčem byl nalepen kovový terč o průměru 50 mm.
Po vytvrzení lepidla byl povrch pečetící vrstvy kolem terče proříznut (v tloušťce pečetící vrstvy) a bylo provedeno stanovení přilnavosti pečetící vrstvy k podkladu uvedeným odtrhovým přístrojem.

5. Výsledky zkoušek:

Tab. 1: Výsledek stanovení přilnavosti pečetící vrstvy k podkladu

Zkušební místo	Průměr terče [mm]	Soudržnost [MPa]	Místo porušení po provedení zkoušky
R 100%	50,0	4,0	A kohezní porucha podkladu
R80% N20%	50,0	4,0	A/B porušení adheze mezi podkladní vrstvou a první vrstvou
R60% N 40%	50,0	5,2	A kohezní porucha podkladu
R40% N60%	50,0	4,4	A kohezní porucha podkladu
R20% N80%	50,0	2,9	A/B porušení adheze mezi podkladní vrstvou a první vrstvou
N100%	50,0	4,4	A/B porušení adheze mezi podkladní vrstvou a první vrstvou

Objednatel zkoušky: **RSE Projekt s.r.o.**
Ruská 83/24
703 00 Ostrava - Vítkovice

Zkoušel: Martin Štourač

Protokol uzavřen dne: 10.3.2021

Vedoucí ZL Brno: Miloslava Zrůstová

Objednávka (zakázka): 002/2021/ZB

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ CONSULTEST s.r.o. č. 1211 (3)

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.